


2005/12/24

装置管理：理学部応用化学科中井研究室（内 5782）

ウルトラマイクロトーム使用説明書

1. コントロール部の背面にある電源を入れる
2. ホルダーに試験片を固定する
3. ステージにガラス又はダイヤモンドナイフを取り付ける
4. 切削する



コントロールユニット